

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



P.R.G.
COMUNE DI FRASSILONGO
GAMOA VA GARAIT

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO
ai sensi dell'art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDE TECNICHE
RUDERI



Adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con
delibera n.ro 23 dd. 13/09/2007.

Il Segretario Comunale
dott. Lucia Feller

Progetto : Servizio Urbanistica Comprensorio Alta Valsugana

Responsabile di Servizio : dott. arch. Paola Ricchi

AGOSTO 2007

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 24	Foglio mappa 2
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 03.05.1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località Pizi	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Pizi**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - ovest
sud - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Pizi

Schedatura storica

particolari
costruttivi



prospetto

nord - est

particolari
costruttivi



prospetto

nord - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoia va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 024

LOCALITA Pizi

DATA RILIEVO: 03.05.1994

DATI TECNICI:

p.f. 698

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

incolto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

provinciale

ACCESSO EDIFICIO

assente

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

fascia di rispetto stradale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	35	Foglio mappa	3
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	2
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	23. 11. 1993
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Tomasi
Indirizzo/Località	Plancherhof		



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord - est

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Plancherhof**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Plancherhof**

Schedatura storica

particolari
costruttivi

prospetto



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoia va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 035

LOCALITA Plancherhof

DATA RILIEVO: 23.11.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 2

RILEVATORE: Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

bosco

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

sentiero

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona boschiva e forestale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 44	Foglio mappa 3
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 1
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 23.11.1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi
Indirizzo/Località Plancherhof	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Plancherhof**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

nord - est



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Plancherhof**

Schedatura storica

Particolari
costruttivi

prospetto

nord - est



COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 044

LOCALITA Plancherhof

DATA RILIEVO: 23.11.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 1

RILEVATORE: Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

bosco

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona boschiva e forestale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	88	Foglio mappa	3
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	01. 12. 1993
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Dissegna - Molinari
Indirizzo/Località	Holzerhof		



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord e est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 088

LOCALITA Holzertshof

DATA RILIEVO: 01.12.1993

DATI TECNICI:

p.f. 227/2

RILEVATORE: Dissegna - Molinari

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

assente

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

Schedatura storica

Numero 127	Foglio mappa 4
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore
Indirizzo/Località Goldbrunn	

Go

▶ rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord ed est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 127

LOCALITA Goldbrunn

DATA RILIEVO: 30.11.1993

DATI TECNICI:

p.f. 1748/3

RILEVATORE: Dissegna - Molinari

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

assente

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	139	Foglio mappa	5
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	17. 05. 1994
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località	Palaieri		



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

Comune di Frassilongo - Gamoia va Garait

SCHEDA n. 139

LOCALITA Palaieri

DATA RILIEVO: 17.05.1994

DATI TECNICI:

p.f. 1188/4

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere



VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

Numero 156	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi
Indirizzo/Località Val Bella	



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Val Bella**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

nord
.....



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 156

LOCALITA Val Bella

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.f. 2063

RILEVATORE: Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

assente

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 163	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo dicembre 2004
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Carli
Indirizzo/Località Brunnenwies	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**

 rif. doc
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Brunnenwies**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 163

LOCALITA Brunnenwies

DATA RILIEVO: dicembre 04

DATI TECNICI:

p.f. 1736

RILEVATORE: Molinari - Carli

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere


VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

Numero 181	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 01. 02. 1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Dissegna - Tomasi
Indirizzo/Località Larcha	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Larcha**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoia va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 181

LOCALITA Larcha

DATA RILIEVO: 01.02.1994

DATI TECNICI:

p.f. 2206

RILEVATORE: Disegna - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 218	Foglio mappa 6 - 9
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 346
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 17.05.1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord ed ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


COMUNE: FRASSILONGO **LOC.:**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

sud



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 218

LOCALITA Zog

DATA RILIEVO: 17.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 346

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

Bosco

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

sentiero

ACCESSO EDIFICIO

assente

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona boschiva e forestale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI



COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	280	Foglio mappa	9
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	329
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	10.05.1994
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località	Tingherla		



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 280

LOCALITA' Tingherla

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 428

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc.
fotografica

FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Tingheria

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est e nord

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 281

LOCALITA' Tingherla

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 326

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	282	Foglio mappa	9
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	10.05.1994
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località	Tingherla		



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Tingherla**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

nord ed est



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

est e sud



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Tingherla

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoia va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 282

LOCALITA Tingherla

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.f. 1966

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

assente

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	285	Foglio mappa	9
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	10.05.1994
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località	Tingheria		



COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Tingherla**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord ed ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Tingheria

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 285

LOCALITA Pròmbis

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.f. 1978/2

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

assente

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 289	Foglio mappa 9
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 217/1/2/3
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 10.05.1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località Val bella	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Val Bella**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

sud - ovest



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

nord - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 289

LOCALITA Val Bella

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 217/1-/2-/3

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	294	Foglio mappa	9
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	318
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	10.05.1994
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località	Val Bella		



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Val Bella

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 2

prospetto



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 294

LOCALITA Val Bella

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 318

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona boschiva e forestale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	298	Foglio mappa	10
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	p.f. 1764/1
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	13. 12. 1993
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località	Maso Volpis		



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Maso Volpis**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoia va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 298

LOCALITA Maso Volpis

DATA RILIEVO: 13.12.1993

DATI TECNICI:

p.f. 1764/1

RILEVATORE: Disegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO



rudere

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Maso Volpis**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

nord - ovest



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

nord - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoia va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 299

LOCALITA Maso Volpis

DATA RILIEVO: 13.12.1993

DATI TECNICI:

p.f. 1764/4

RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	300	Foglio mappa	10
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	310/2
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	13. 12. 1993
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località	Maso Volpis		



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Maso Volpis**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord
.....

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 300

LOCALITA Maso Volpis

DATA RILIEVO: 13.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 310/2

RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO

rudere

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

