PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

P.R.G.

COMUNE DI FRASSILONGO

GAMOA VA GARAIT

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

ai sensi dell'art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDE TECNICHE EDIFICI DA RECUPERARE



Adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con delibera n.ro 23 dd. 13/09/2007.

Il Segretario Comunale

dott. Lucia Feller

Progetto : Servizio Urbanistica Comprensorio Alta Valsugana

Responsabile di Servizio : dott. arch. Paola Ricchi

AGOSTO 2007


COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	**38**	Foglio mappa	**3**
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	**9/2**
Comune Amministrativo	**FRASSILONGO**	Data rilievo	**22.02.1994**
Comune Catastale	**FRASSILONGO**	Rilevatore	**Dissegna – Visintainer**
Indirizzo/Località	**Kraizerd**		

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

COMUNE: FRASSILONGO LOC.: Kraizerd

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

est e sud

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Kraizerd**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano art.24 bis L.P. 22/91

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

SCHEDA n. 038 | LOCALITA Kraizerd | DATA RILIEVO: 22.02.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 9/2 | RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	tra 1860 - 1939	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
pietra più legno		
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
incolto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
comunale	assente	

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


Schedatura storica

Numero **54**	Foglio mappa **3**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale **12/2**
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **01. 12. 1993**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Dissegna - Molinari**
Indirizzo/Località	

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

est

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE

CensCensimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

SCHEDA n. 054 | LOCALITA Gaigereick | DATA RILIEVO: 01.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 12/2 | RILEVATORE: Dissegna - Molinari

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	anteriore 1860	alterata

USO ATTUALE	GRADO DI UTILIZZO	STATO DI CONSERVAZIONE
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma

SERRAMENTI	INTONACO	COPERTURA: manto

VOLUME		COPERTURA: colore
originale		

PARTICOLARI DI PREGIO	COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
sentiero	sentiero	sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	**68 A**	Foglio mappa	**3**
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	**79/1**
Comune Amministrativo	**FRASSILONGO**	Data rilievo	**30. 11. 1993**
Comune Catastale	**FRASSILONGO**	Rilevatore	**Dissegna – Molinari**
Indirizzo/Località	**Goldbrunn**		

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano art.24 bis L.P. 22/91

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

SCHEDA n. 068/A **LOCALITA** Goldbrunn **DATA RILIEVO:** 30.11.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 79/1 **RILEVATORE:** Dissegna - Molinari

TIPOLOGIA FUNZIONALE
rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE
anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO
in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE
cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME
originale

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA
verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA
sentiero

ACCESSO EDIFICIO
sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO
sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE
zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO
ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 87bis	Foglio mappa
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella fondiaria 237/1
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo dicembre 2004
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Chiani
Indirizzo/Località Holzerhof	

CARTOGRAFIA
scala: 1:1000
▶ rif. doc fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord/ovest

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA
Servizio Urbanistica

COMUNE: FRASSILONGO LOC.: Gruebpeun

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord/est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud/est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

SCHEDA n. 87bis **LOCALITA** Holzerhof **DATA RILIEVO:** 04/05/2006

DATI TECNICI:

p.f. 237/1 **RILEVATORE:** Chiani

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	anteriore 1860	originale
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
agricolo	sottoutilizzato	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
pietra		
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
comunale	assente	asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - casa rurale


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


Schedatura storica

Numero	**100**	Foglio mappa	**3**
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	**133/2**
Comune Amministrativo	**FRASSILONGO**	Data rilievo	**30. 11. 1993**
Comune Catastale	**FRASSILONGO**	Rilevatore	**Dissegna - Molinari**
Indirizzo/Località	**Ausserberg**		

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

est

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2




prospetto

est e nord

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3




prospetto

nord

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

ovest

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

ovest e sud

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 100 | LOCALITA Ausserberg | DATA RILIEVO: 30.11.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 133/2 | RILEVATORE: Dissegna - Molinari

TIPOLOGIA FUNZIONALE
rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE
anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO
in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE
cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA
incolto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO
ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


Schedatura storica

Numero	**105**	Foglio mappa	**3**
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	**87/1**
Comune Amministrativo	**FRASSILONGO**	Data rilievo	**01. 12. 1993**
Comune Catastale	**FRASSILONGO**	Rilevatore	**Dissegna – Molinari**
Indirizzo/Località	**Ausserberg**		

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

est

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord e ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC. **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 105 **LOCALITA** Ausserberg **DATA RILIEVO:** 01.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 87/1 **RILEVATORE:** Dissegna - Molinari

TIPOLOGIA FUNZIONALE
rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE
anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO
in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE
cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA
pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA
verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA
comunale

ACCESSO EDIFICIO
sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO
sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE
zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO
ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero **112**	Foglio mappa **3**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale **85/1**
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **16.05.1994**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Dissegna - Visintainer**
Indirizzo/Località	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

ovest

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA
Servizio Urbanistica

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 112 | LOCALITA Hilb | DATA RILIEVO: 16.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 85/1 | RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	anteriore 1860	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
pietra più legno		
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
originale		
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
forestale	forestale	sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero **116**	Foglio mappa **3**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale **500**
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **16.05.1994**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Dissegna - Visintainer**
Indirizzo/Località **Ausserberg**	

CARTOGRAFIA
scala: 1:2880
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord - ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord – est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord – est

COMUNE: FRASSILONGO LOC.: Ausserberg

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 116 | LOCALITA Ausserberg | DATA RILIEVO: 16.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 500 | RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	tra 1860 - 1939	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
pietra più legno		
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
comunale	comunale	asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


Schedatura storica

Numero **121**	Foglio mappa **3**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale **135/2**
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **16. 05. 1994**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Dissegna – Visintainer**
Indirizzo/Località **Ausserberg**	

CARTOGRAFIA
scala: **1.:2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord e est

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 121 | LOCALITA Ausserberg | DATA RILIEVO: 16.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 135/2 | RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE
rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE
anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO
in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE
cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA
pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA
verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA
comunale

ACCESSO EDIFICIO
comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO
asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE
zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO
ed. da recuperare - baita

VINCOLI PROGETTUALI


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero **124**	Foglio mappa **4**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale **304/2**
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **Agosto 2007**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Chiani - Tomasi**
Indirizzo/Località **Goldbrunn**	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**

rif. doc fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord-ovest e nord-est

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Goldbrunn**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

Nord-ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord-ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano art.24 bis L.P. 22/91

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

SCHEDA n. 124 **LOCALITA** Goldbrunn **DATA RILIEVO:** 02/08/2007

DATI TECNICI:

p.ed. 304/2 **RILEVATORE:** Chiani - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE
rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE
anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO
in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE
cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA
pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA
verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA
sentiero

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE
zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO
ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


Schedatura storica

Numero **138**	Foglio mappa **5**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **17. 05. 1994**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Molinari - Tomasi**
Indirizzo/Località **Palaieri**	

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Palaieri**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - ovest
nord - est

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Palaieri**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4




prospetto

sud - est
nord - est

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Palaieri**

Schedatura storica

Particolari costruttivi



prospetto

sud – est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 138 **LOCALITA** Palaieri **DATA RILIEVO:** 17.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 480 **RILEVATORE:** Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	posteriore 1939	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
comunale	comunale	asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero **140**	Foglio mappa **5**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale **193-194-195-497-197/1**
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **17.05.1994**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Molinari - Tomasi**
Indirizzo/Località **Palaieri**	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA
Servizio Urbanistica

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Palaieri**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud – ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord – ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Palaieri**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

nord - est

COMUNE: **FRASSILONGO** **LOC.:** **Palaieri**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 6



prospetto

sud – est

FOTOGRAFIA n. 7



prospetto

sud – est

COMUNE: FRASSILONGO **LOC.:** Palaieri

Schedatura storica

particolari costruttivi



prospetto

sud - ovest

particolari costruttivi



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 140 | LOCALITA Palaieri | DATA RILIEVO: 17.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 193-194-195-197/1 | RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	anteriore 1860	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
comunale	comunale	asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


Schedatura storica

Numero **141**	Foglio mappa **5**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale **498**
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **17. 05. 1994**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Molinari – Tomasi**
Indirizzo/Località **Palaieri**	

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1




prospetto

nord – est

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Palaieri**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud – est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord – ovest
sud – ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 141 | LOCALITA Palaieri | DATA RILIEVO: 17.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 498 | RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	posteriore 1939	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
comunale	comunale	asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:


CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita

VINCOLI PROGETTUALI

Schedatura storica

Numero **142**	Foglio mappa **5**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale **197/2**
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **dicembre 2004**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Molinari - Carli**
Indirizzo/Località **Palaieri**	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
rif. doc fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

ovest - nord

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Palaieri**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Palaieri**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

est.

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 142 | LOCALITA Palaieri | DATA RILIEVO: dicembre 04

DATI TECNICI:

p.ed. 197/2 | RILEVATORE: Molinari - Carli

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
baita	anteriore 1860	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
pietra più legno		
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
comunale	sentiero	

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero **146**	Foglio mappa **5**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale **401**
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **17. 05. 1994**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Molinari – Tomasi**
Indirizzo/Località **Copperi**	

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

est e sud

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Copperi**

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud

FOTOGRAFIA n. 3




prospetto

ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Copperi**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord

FOTOGRAFIA n. 5




prospetto

nord

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Correri**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 6



prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 146 | LOCALITA Copperi | DATA RILIEVO: 17.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 401 | RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	tra 1860 - 1939	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
comunale	comunale	asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero **148**	Foglio mappa **5**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale **202 - 204**
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **17 . 5. 1994**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Molinari - Tomasi**
Indirizzo/Località **Copperi**	

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto


sud - est

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA
Servizio Urbanistica

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Copperi**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Copperi**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud – ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Copperi**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud – ovest

FOTOGRAFIA n. 5




prospetto

sud – ovest

COMUNE: FRASSILONGO LOC.: Copperi

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 6



prospetto

sud - ovest

FOTOGRAFIA n. 7



prospetto

nord - ovest

COMUNE: FRASSILONGO **LOC.:** Copperi

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 8




prospetto

nord - est

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Copperi**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 9



prospetto

sud - est

A:EXCEL\D38\SCHEDA9V

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 148 **LOCALITA** Copperi **DATA RILIEVO:** 17.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 204 - 207 - 206 **RILEVATORE:** Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	anteriore 1860	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
comunale	comunale	asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola speciale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	**166**	Foglio mappa	**6**
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	**415/1**
Comune Amministrativo	**FRASSILONGO**	Data rilievo	**16. 05. 1994**
Comune Catastale	**FRASSILONGO**	Rilevatore	**Dissegna – Visintainer**
Indirizzo/Località	**Brunnenwies**		

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1




prospetto

nord – ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Brunnenwies**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2




prospetto

nord – est

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Brunnenwies**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord – est

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud – ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 166 | LOCALITA Brunnenwies | DATA RILIEVO: 16.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 415/1 | RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	tra 1860 - 1939	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
pietra più legno		
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde recintato	steccato in legno	

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
comunale	comunale	asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	**170**	Foglio mappa	**6**
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	**302**
Comune Amministrativo	**FRASSILONGO**	Data rilievo	**16. 05. 1994**
Comune Catastale	**FRASSILONGO**	Rilevatore	**Dissegna – Visintainer**
Indirizzo/Località	**Brunnenwies**		

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto
est

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Brunnenwies**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Brunnenwies**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 170 LOCALITA Brunnenwies DATA RILIEVO: 16.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 302 RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE
rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE
anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO
in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE
cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA
verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA
comunale

ACCESSO EDIFICIO
comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO
asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE
zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO
ed. da recuperare - baita

VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 176	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 303
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo dicembre 2004
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Carli
Indirizzo/Località Brunnenwies	

CARTOGRAFIA
scala: 1:2880

▶ rif. doc fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord/ovest

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

COMUNE: FRASSILONGO LOC.: Brunnenwies

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord/est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud/ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 176 | LOCALITA Brunnenweis | DATA RILIEVO: dicembre 200

DATI TECNICI:

p.ed.303 | RILEVATORE: molinari - Carli

TIPOLOGIA FUNZIONALE
rudere

EPOCA DI COSTRUZIONE

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

STATO DI CONSERVAZIONE

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

VOLUME

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI PROGETTO
ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


Schedatura storica

Numero	**179**	Foglio mappa	**6**
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	**372**
Comune Amministrativo	**FRASSILONGO**	Data rilievo	**01. 02. 1994**
Comune Catastale	**FRASSILONGO**	Rilevatore	**Dissegna – Tomasi**
Indirizzo/Località			

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud – ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord – ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord – est

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud – est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 179 | LOCALITA | DATA RILIEVO: 01.02.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 372 | RILEVATORE: Dissegna - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	anteriore 1860	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
comunale	comunale	asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona boschiva e forestale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	**180**	Foglio mappa	**6**
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	**380/1 - 380/2**
Comune Amministrativo	**FRASSILONGO**	Data rilievo	**01. 02. 1994**
Comune Catastale	**FRASSILONGO**	Rilevatore	**Dissegna - Tomasi**
Indirizzo/Località	**Larcha**		

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1




prospetto

nord - ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Larcha**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud



PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano art.24 bis L.P. 22/91

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

SCHEDA n. 180 | LOCALITA Larcha | DATA RILIEVO: 01.02.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 380/1-/2 | RILEVATORE: Dissegna - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	anteriore 1860	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
comunale	comunale	asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero **203**	Foglio mappa **6**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale **847/2**
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **17.05.1994**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Molinari - Tomasi**
Indirizzo/Località	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovdst

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

COMUNE: FRASSILONGO LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano art.24 bis L.P. 22/91

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

SCHEDA n. 203 | LOCALITA Marken | DATA RILIEVO: 17.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 847/2 | RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	anteriore 1860	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
sentiero	sentiero	sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:


CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - deposito

VINCOLI PROGETTUALI

Schedatura storica

Numero **219**	Foglio mappa **7**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **17.05.1994**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Molinari – Tomasi**
Indirizzo/Località	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud – ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 219 | LOCALITA Kring | DATA RILIEVO: 17.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 581 | RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
baita	posteriore 1939	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
pietra più legno		
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
legno		
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
sentiero	assente	

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero **224**	Foglio mappa **7**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **16. 12. 1993**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Tomasi –Molinari**
Indirizzo/Località	

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord – ovest
sud – ovest

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord – est
nord – ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud – est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano art.24 bis L.P. 22/91

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

SCHEDA n. 224 | LOCALITA Kring | DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.f. 1825/3 | RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
baita	posteriore 1939	originale
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
agricolo	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
pietra più legno		due falde
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
legno	assente	scandole
VOLUME		**COPERTURA: colore**
		naturale
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
sentiero	sentiero	

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita


VINCOLI PROGETTUALI

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero **286**	Foglio mappa **9**
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale **316**
Comune Amministrativo **FRASSILONGO**	Data rilievo **10. 05. 1994**
Comune Catastale **FRASSILONGO**	Rilevatore **Molinari - Tomasi**
Indirizzo/Località **Val bella**	

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc. fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Val bella**

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano art.24 bis L.P. 22/91

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

SCHEDA n. 286 LOCALITA Val Bella DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 316 RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
rudere	anteriore 1860	alterata
USO ATTUALE	**GRADO DI UTILIZZO**	**STATO DI CONSERVAZIONE**
	in stato di abbandono	cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	ELEMENTI IN AGGETTO	COPERTURA: forma
SERRAMENTI	**INTONACO**	**COPERTURA: manto**
VOLUME		**COPERTURA: colore**
PARTICOLARI DI PREGIO		**COPERTURA: accessori**

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA	RECINZIONE	COSTRUZIONI ACCESSORIE
verde aperto		

VIABILITA':

ACCESSO AREA	ACCESSO EDIFICIO	PAVIMENTAZIONE ACCESSO
forestale	assente	

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO	TIPOLOGIA DI PROGETTO
	ed. da recuperare - baita

VINCOLI PROGETTUALI