

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



P.R.G.
COMUNE DI FRASSILONGO
GAMOA VA GARAIT

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO
ai sensi dell'art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDE TECNICHE
EDIFICI ESISTENTI
TIPOLOGIA BAITA vol. 3



Adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con
delibera n.ro 23 dd. 13/09/2007.

Il Segretario Comunale
dott. Lucia Feller



Progetto : Servizio Urbanistica Comprensorio Alta Valsugana

Responsabile di Servizio : dott. arch. Paola Ricchi

AGOSTO 2007

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA




PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 221	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 305
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi - Molinari
Indirizzo/Località	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - est

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - ovest

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud - ovest
nord - ovest

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 6



prospetto

sud - ovest.....

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 221

LOCALITA Kring

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 305

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

assente

COPERTURA: manto

scandole - lamiera

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

naturale - zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

sentiero

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 227	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 306
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16.12.1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi - Molinari
Indirizzo/Località	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

sud - ovest
.....



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - ovest...

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud - est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamao va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 227

LOCALITA Kròpel

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 306

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 229	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 451
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi - Molinari
Indirizzo/Località Stóana	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord - ovest
sud - ovest

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Stóana

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - est
sud - est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamao va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 229

LOCALITA Stòana

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 451

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

ed. prev. Residenziale

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

ballatoi - poggioli

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

sbriciato

COPERTURA: manto

tegole cemento

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

nero

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

lattonerie-camini-p.fotovolt.

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita


VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

CARTOGRAFIA
scale: **1:2880**.
▶ rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Stóana**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Stóana

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - ovest...

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud - ovest...

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 232

LOCALITA Stòana

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 406/1-/2

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

malga

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 235	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi - Molinari
Indirizzo/Località Stóana	



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Stóana**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est.....

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est.....

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Stóana**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 235

LOCALITA Stòana

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.f. 1798

RILEVATORE: Molinari Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

marsigliesi

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

arancio

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 244	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 308
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi - Molinari
Indirizzo/Località Stoana	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - est

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Stóana**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 244

LOCALITA Stòana

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 308

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

legnaia

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita


VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

Numero 245	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 453
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi - Molinari
Indirizzo/Località Stóana	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Stóana**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Stóana**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - ovest
.....

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 245

LOCALITA Stòana

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 453

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

CARTOGRAFIA
scale: **1:2880**
▶ rif. doc.
fotografica

The map displays a network of land parcels, each labeled with a handwritten number, often followed by a denominator (e.g., 1812, 1810/3, 1811/2). A central cluster of parcels is marked with blue triangles and numbered 1 through 5. Other parcels are labeled with numbers like 1872, 1874, 1876, 1877, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1888, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536,

FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

sud - ovest
.....



COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

ovest

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO**

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 5

prospetto

est



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 249

LOCALITA Pfleir

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 456

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

ed. prev. Residenziale

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

poggioli - scale

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

nero

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**

► rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

nord - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 256

LOCALITA Tòn

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 414

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

CARTOGRAFIA
scala: 1:2880

▲ rif. doc.
fotografica

FORMATO NEL 1972
MATRICE AGGIORNATA AL 1972

FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 262

LOCALITA Moskëtten

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 314/2

RILEVATORE: Tomasi Molinari

TIPOLOGIA FUNZIONALE

ed. prev. Residenziale

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

sbriciato

COPERTURA: manto

lamiera ondulata - scandole

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato - naturale

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

stradina

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica


Numero 263	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 314/4
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi - Molinari
Indirizzo/Località	



FOTOGRAFIA n. 1

prospetto

nord - est
 sud - est



COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - ovest.....

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 263

LOCALITA Moskëtten

DATA RILIEVO: dicembre 04

DATI TECNICI:

p.ed. 314/3

RILEVATORE: Molinari - Carli

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

trasformata

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra, mattoni e legno

ELEMENTI IN AGGETTO

poggioli

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

sbriciato

COPERTURA: manto

????????????????????

VOLUME

ampliamenti

COPERTURA: colore

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

lattonerie - camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

stradina

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 266	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi
Indirizzo/Località	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est
.....

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est
.....

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

Particolari
costruttivi

prospetto

sud - ovest



COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano

Comune di Frassilongo - Gamao va Garait

art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 266

LOCALITA

DATA RILIEVO:

DATI TECNICI:

RILEVATORE: Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

di pertinenza

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

COPERTURA: manto

scandole

VOLUME

COPERTURA: colore

naturale

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 267	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 458
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi - Molinari
Indirizzo/Località	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord - ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud - est

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

sud - ovest



COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud - ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

Comune di Frassilongo - Gamao va Garait

SCHEDA n. 267

LOCALITA

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 458

RILEVATORE:

TIPOLOGIA FUNZIONALE

ed. prev. Residenziale

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 279	Foglio mappa 9
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 475
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 10.05.1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località Tingherla	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Tingherla

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

est



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

sud



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Tingherla

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 279

LOCALITA Tingherla

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 475

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

ed. prev. Residenziale

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola speciale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO**

Schedatura storica

Numero 284	Foglio mappa 9
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 479
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 10.05.1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località Val bella	



COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Val bella

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

sud ed ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 284

LOCALITA Val Bella

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 479

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

ed. prev. Residenziale

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

trasformata

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

mattoni, cls e legno

ELEMENTI IN AGGETTO

poggioli

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

sbriciato

COPERTURA: manto

tegole cemento

VOLUME

ampliamenti

COPERTURA: colore

nero

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

lattonomie - camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 287	Foglio mappa 9
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 315/1 - 315/2
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 10.05.1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località Val bella	



COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Val bella**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Val bella**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud - est

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Val bella

Schedatura storica

particolari
costruttivi

prospetto

sud - est



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 287

LOCALITA Val Bella

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 315/1-/2

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

stalla

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

poggioli

COPERTURA: forma

tre falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

scandole

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

naturale

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

canali di gronda in legno

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 292	Foglio mappa 9
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 10.05.1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località Val bella	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Val bella**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Val bella

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

ovest
.....



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 292

LOCALITA Val Bella

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.f. 2409

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

assente

COPERTURA: manto

scandole

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

naturale

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita


VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

Numero 295	Foglio mappa 7 - 10
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 314/1
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi - Molinari
Indirizzo/Località	



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est
.....

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est
.....

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - ovest


**PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO**

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.:

Schedatura storica

particolari
costruttivi



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 295

LOCALITA Moskätten

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 314/1

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

SERRAMENTI

legno

INTONACO

sbriciato - assente

COPERTURA: forma

due falde

VOLUME

ampliamenti

COPERTURA: manto

scandole - lamiera

COPERTURA: colore

naturale - zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 304	Foglio mappa 10
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 13. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località Maso Volpis	



COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Maso Volpis**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

sud



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

est



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Maso Volpis

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

nord



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Maso Volpis**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

nord

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO


LOC.: Maso Volpis

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 6

prospetto

ovest



COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 304

LOCALITA Maso Volpis

DATA RILIEVO: 13.12.1993

DATI TECNICI:

p.f. 1762/4-/5

RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

tre falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

assente

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

sentiero

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


edificio sito in zona ad alta pericolosità valanghiva - art.46, comma 4, N.A.

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA
Servizio Urbanistica

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO**

Schedatura storica

Numero	306	Foglio mappa	10
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	13. 12. 1993
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località	Maso Volpis		



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord - ovest

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Maso Volpis**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

sud - ovest



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

sud - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Maso Volpis**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud - est

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud - est

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Maso Volpis**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 6



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 7



prospetto

nord - est

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano

Comune di Frassilongo - Gamoia va Garait

art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 306

LOCALITA Maso Volpis

DATA RILIEVO: 13.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 503

RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

turistico ricettivo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

mattoni, cls e legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

COPERTURA: manto

lamiera liscia

VOLUME

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

sentiero

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

edificio sito in zona ad alta pericolosità valanghiva - art.46, comma 4, N.A.

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	307	Foglio mappa	10
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	13. 12. 1993
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località	Maso Volpis		



FOTOGRAFIA n. 1

prospetto

sud - ovest
nord - ovest



COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Maso Volpis

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud - est

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Maso Volpis**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

sud - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 307

LOCALITA Maso Volpis

DATA RILIEVO: 13.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 525

RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

trasformata

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

mattoni, cls e legno

ELEMENTI IN AGGETTO

scale esterne

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

sbriciato - a groviera

COPERTURA: manto

lamiera liscia

VOLUME

ampliamenti

COPERTURA: colore

t.moro

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

lattonerie - camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

deposito attrezzi

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

stradina

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 313	Foglio mappa 10
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 430
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 13. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località Maso Volpis	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord - ovest

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Maso Volpis**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

nord - est



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

nord - est
sud - est



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Maso Volpis**

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud - est

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud - ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Maso Volpis**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 6

prospetto

nord - ovest



FOTOGRAFIA n. 7

prospetto

nord - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 313

LOCALITA Maso Volpis

DATA RILIEVO: 13.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 430

RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

assente

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

stradina

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 317	Foglio mappa 3
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella fondiaria 1577
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 22.06.2006
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Chiani
Indirizzo/Località Zatel	

CARTOGRAFIA
scala: 1:2880

▶ rif. doc
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord est – sud est

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA
Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Zatel

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord est – nord ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord ovest – sud ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

Comune di Frassilongo - Gamoia va Garait

SCHEDA n. 317

LOCALITA Zatel

DATA RILIEVO: 22.06.2006

DATI TECNICI:

p.f. 1577

RILEVATORE: Chiani

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

marsigliesi

VOLUME

COPERTURA: colore

arancio

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

sentiero

ACCESSO EDIFICIO

assente

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

