

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



P.R.G.
COMUNE DI FRASSILONGO
GAMOA VA GARAIT

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO
ai sensi dell'art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDE TECNICHE
EDIFICI ESISTENTI
TIPOLOGIA BAITA vol. 2



Adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con
delibera n.ro 23 dd. 13/09/2007.

Il Segretario Comunale
dott. Lucia Feller



Progetto : Servizio Urbanistica Comprensorio Alta Valsugana

Responsabile di Servizio : dott. arch. Paola Ricchi

AGOSTO 2007


COMPRESORIO ALTA VALSUGANA



**PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO**

Schedatura storica

Numero	108	Foglio mappa	3
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	16. 05. 1994
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Disegna - Visintainer
Indirizzo/Località	Ausserberg		



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest
sud - est

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Ausserberg

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - ovest
sud - ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud - est

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 108

LOCALITA Ausserberg

DATA RILIEVO: 16.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 536

RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

ed. prev. Residenziale

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

poggioli

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

civile

COPERTURA: manto

tegole cemento

VOLUME

ampliamenti

COPERTURA: colore

nero

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

lattonerie - camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

manufatto di servizio

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 111	Foglio mappa 3
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 499
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16.05.1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 111

LOCALITA Hilb

DATA RILIEVO: 16.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 499

RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

ballatoi

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

assente

COPERTURA: manto

scandole - lamiera

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

naturale - zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 113	Foglio mappa 3
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16 . 05. 1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

est

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 113

LOCALITA Hilb

DATA RILIEVO: 16.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 85/2

RILEVATORE: Disegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

marsigliesi

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

arancio

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	115	Foglio mappa	3
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	16. 05. 1994
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località			



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud.....

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

est.....



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 115

LOCALITA Hilb

DATA RILIEVO: 16.05.1994

DATI TECNICI:

p.f. 1745/10

RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: forma

due falde

VOLUME

originale

COPERTURA: manto

scandole

COPERTURA: colore

naturale

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona boschiva e forestale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO**

Schedatura storica

Numero	117	Foglio mappa	3
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	443
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	30-11-1993
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Dissegna - Molinari
Indirizzo/Località	Ausserberg		



COMPRESORIO ALTA VALSUGANA
Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

sud - ovest



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

sud - est



COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - est

particolari
costruttivi



prospetto

nord - ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 117

LOCALITA Ausserberg

DATA RILIEVO: 30.11.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 443

RILEVATORE: Disegna - Molinari

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

tegole cemento

VOLUME

COPERTURA: colore

nero

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

sentiero

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 118	Foglio mappa 3
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 136
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 30. 11. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Dissegna - Molinari
Indirizzo/Località Ausserberg	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

sud - ovest
.....



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

sud - est
.....



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO


LOC.: Ausserberg

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

nord - est



particolari
costruttivi

prospetto

nord - est



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

particolari
costruttivi



prospetto

nord - est

particolari
costruttivi



prospetto

nord-ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 118

LOCALITA Ausserberg

DATA RILIEVO: 30.11.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 136

RILEVATORE: Dissegna - Molinari

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

wirdoch

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

tracce di affresco

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

Incisione su pietra sul prospetto nord-est: 1832. Affresco cancellato. Fontana di pertinenza in pietra e legno.

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 119	Foglio mappa 3
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 491
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 05. 1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località Ausserberg	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - ovest....

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

sud - est



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Ausserberg

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

.sud - ovest.....

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO


LOC.: Ausserberg

Schedatura storica

Particolari
costruttivi

prospetto

nord - est



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 119

LOCALITA Ausserberg

DATA RILIEVO: 16.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 491

RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

lamiera ondulata - assi

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato - naturale

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	122	Foglio mappa	3
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	135/1 - 135/2
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	16.05.1994
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località	Ausserberg		



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Ausserberg

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

ovest.....

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord.....

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Ausserberg

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

est

particolari
costruttivi



prospetto

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 122

LOCALITA Ausserberg

DATA RILIEVO: 16.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 135/1 - 135/2

RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

ed. prev. Residenziale

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

SERRAMENTI

legno

INTONACO

sbriciato

COPERTURA: forma

due falde

COPERTURA: manto

marsigliesi - lamiera - eternit

VOLUME

ampliamenti

COPERTURA: colore

arancio - zincato - cemento

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 126	Foglio mappa 4
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi
Indirizzo/Località Goldbrunn	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Goldbrunn**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Goldbrunn**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Goldbrunn**

Schedatura storica

Particolari
costruttivi

prospetto

ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 126

LOCALITA Goldbrunn

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.f. 1748/1

RILEVATORE: Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

wirdoch

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

scandole - lamiera

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

naturale - zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

canali in legno e lamiera

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 128	Foglio mappa 4
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 304/1
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi
Indirizzo/Località Goldbrunn	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**


LOC.: **Goldbrunn**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

sud
.....



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Goldbrunn**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 128

LOCALITA Goldbrunn

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 304/1

RILEVATORE: Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

wirdoch

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

scandole - lamiera

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

naturale - zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

ferro e legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 129	Foglio mappa 4
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 304/3
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi
Indirizzo/Località Goldbrunn	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Goldbrunn**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO


LOC.: Goldbrunn

Schedatura storica

Particolari
costruttivi

prospetto

sud



COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**


LOC.: **Goldbrunn**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

nord



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 129

LOCALITA Goldbrunn

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 304/3

RILEVATORE: Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

trasformata

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

scale esterne

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

assente

COPERTURA: manto

tegole cemento

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

nero

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

canali in lamiera - camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 131	Foglio mappa 4
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 424
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 12. 1993
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Tomasi
Indirizzo/Località Goldbrunn	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Goldbrunn**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord e est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Goldbrunn**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

est



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Goldbrunn**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

est e sud



FOTOGRAFIA n. 5

prospetto

sud



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO


LOC.: Goldbrunn

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 6

prospetto

ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Goldbrunn**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 7



prospetto

ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 131

LOCALITA Goldbrunn

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 424

RILEVATORE: Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

sbriciato

COPERTURA: manto

tegole cemento

VOLUME

ampliamenti

COPERTURA: colore

t.moro

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

canali di gronda in legno

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 136	Foglio mappa 5
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 17.05.1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località Roati	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Roati

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Roati

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud - est

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Roati

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 6



prospetto

nord - ovest.....

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoia va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 136

LOCALITA Roati

DATA RILIEVO: 17.05.1994

DATI TECNICI:

p.f. 1118 - 1119

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

assente

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 153	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 568
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo dicembre 2004
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Carli
Indirizzo/Località Ausserberg	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**

▲ rif. doc
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord/est

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA
Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud/est

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud/ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Ausserberg**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord/ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamao va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 153

LOCALITA Ausserberg

DATA RILIEVO: dicembre 04

DATI TECNICI:

p.ed. 568

RILEVATORE: Molinari - Carli

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

trasformata

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

scale esterne

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

tegole cemento

VOLUME

ampliamenti

COPERTURA: colore

nero

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

lattonerie - camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	154	Foglio mappa	6
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	448
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	16. 12. 1993
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Tomasi
Indirizzo/Località	Val Bella		



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Val Bella**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

ovest
.....

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord
.....

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**


LOC.: **Val Bella**

Schedatura storica

Particolari
costruttivi

prospetto

ovest
.....



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 154

LOCALITA Val Bella

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 448

RILEVATORE: Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

tegole cemento

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

nero

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA


Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	158	Foglio mappa	6
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	447
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	16. 12. 1993
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Tomasi
Indirizzo/Località	Val Bella		



FOTOGRAFIA n. 1

prospetto

sud - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Val Bella**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - ovest
.....

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto


nord - est
.....

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Val Bella**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

..nord - est.....

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO** LOC.: **Val Bella**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud - est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 158

LOCALITA Val Bella

DATA RILIEVO: 16.12.1993

DATI TECNICI:

p.ed. 447

RILEVATORE: Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

assente

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 159	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 391
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo dicembre 2004
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Carli
Indirizzo/Località Val Bella	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**

► rif. doc
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

ovest

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Val Bella**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

est

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Val Bella**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

est.....

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 159

LOCALITA Val Bella

DATA RILIEVO: dicembre 04

DATI TECNICI:

p.ed. 391

RILEVATORE: Molinari - Carli

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

COPERTURA: manto

lamiera ondulata-marsigliesi

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato - arancio

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita


VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA
Servizio Urbanistica

Schedatura storica

Numero 162	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 301/2
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 16. 05. 1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località Brunnenwies	

CARTOGRAFIA
scala: **1 : 2880**
▶ rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord - ovest

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO**

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Brunnenwies**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

nord - est

nord - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Brunnenwies

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

nord - est



COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Brunnenwies**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

sud - est



FOTOGRAFIA n. 5

prospetto

sud - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 162

LOCALITA Brunnenwies

DATA RILIEVO: 16.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 301/2

RILEVATORE: Dissegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

SERRAMENTI

legno

INTONACO

assente

COPERTURA: forma

due falde

VOLUME

originale

COPERTURA: manto

scandole

COPERTURA: colore

naturale

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO


CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero	177	Foglio mappa	6
Comprensorio Alta Valsugana		N. di particella edificiale	463
Comune Amministrativo	FRASSILONGO	Data rilievo	01. 02. 1994
Comune Catastale	FRASSILONGO	Rilevatore	Disegna - Tomasi
Indirizzo/Località	Larcha		

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**

▶ rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Larcha**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Larcha**

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

est

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 177

LOCALITA Larcha

DATA RILIEVO: 01.02.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 463

RILEVATORE: Dissegna - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

ed. prev. Residenziale

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

canali di gronda in lamiera

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc.
fotografica



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Brunnenwies**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

nord - ovest

sud - ovest



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

sud - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO LOC.: Brunnenwies

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud - est
.....

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Brunnenwies**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 5

prospetto

nord - est



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


COMUNE: FRASSILONGO **LOC.:** Brunnenwies

Schedatura storica

Particolari
costruttivi

prospetto

nord - ovest
.....



COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 178

LOCALITA Brunnenwies

DATA RILIEVO: 15.05.1991

DATI TECNICI:

p.ed. 300

RILEVATORE: Disegna - Visintainer

TIPOLOGIA FUNZIONALE

ed. prev. Residenziale

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

marsigliesi

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

arancio

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

sentiero

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▲ rif. doc.
fotografica

FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Larcha**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Larcha**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

est



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 182

LOCALITA Larcha

DATA RILIEVO: 01.02.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 464/1-/2

RILEVATORE: Dissegna - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

ballatoi

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agricola di tutela ambientale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita


VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

Numero 183	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 461
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 01. 02. 1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Dissegna - Tomasi
Indirizzo/Località	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

sud - est



particolari
costruttivi

prospetto

sud - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

particolari
costruttivi

prospetto

sud - est



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamao va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 183

LOCALITA Ploach

DATA RILIEVO: 01.02.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 461

RILEVATORE: Dissegna - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

marsigliesi

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

arancio

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**
▶ rif. doc.
fotografica

2076 2075 1 2059 1 1830 3 1836 1 1837 1838 1839 1 1839/2 1842 1841 1843 1840 1844 1845 1846 1848 1849 1818 1 1818 2 1817 1816 1815 2940 1820 1 1820 2 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud - est

particolari
costruttivi



prospetto

nord - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 185

LOCALITA Ploach

DATA RILIEVO: 01.02.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 462

RILEVATORE: Dissegna - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

scandole-lamiera-tegole c.

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

naturale-zincato-nero

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita


VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

CARTOGRAFIA
scala: 1:2880
▶ rif. doc.
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

nord - ovest
.....



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

particolari
costruttivi



prospetto

sud - ovest.....

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 192

LOCALITA

DATA RILIEVO: 01.02.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 460

RILEVATORE: Dissegna - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: forma

due falde

VOLUME

originale

COPERTURA: manto

scandole

COPERTURA: colore

naturale

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

ferro e legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA



Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 193	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 01. 02. 1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Dissegna - Tomasi
Indirizzo/Località	



COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - ovest....

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est.....
nord - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud - est

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 193

LOCALITA

DATA RILIEVO: 01.02.1994

DATI TECNICI:

p.f. 1815

RILEVATORE: Dissegna - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: forma

due falde

VOLUME

originale

COPERTURA: manto

scandole

COPERTURA: colore

naturale

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

assente

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona boschiva e forestale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 195	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 01.02.1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Dissegna - Tomasi
Indirizzo/Località	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

nord - Ovest

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud - ovest

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 195

LOCALITA Kòltnprunn

DATA RILIEVO: 01.02.1994

DATI TECNICI:

p.f. 1863/1

RILEVATORE: Disegna - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

alterata

USO ATTUALE

GRADO DI UTILIZZO

in stato di abbandono

STATO DI CONSERVAZIONE

cattivo

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

INTONACO

COPERTURA: manto

scandole

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

naturale

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona boschiva e forestale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 204	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 847/1
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 17. 05. 1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località	



COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

sud - est



COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud - ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

nord - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 204

LOCALITA Marken

DATA RILIEVO: 17.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 847/1

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

anteriore 1860

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

originale

USO ATTUALE

agricolo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

scandole - lamiera

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

naturale - zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

sentiero

ACCESSO EDIFICIO

sentiero

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

Schedatura storica

CARTOGRAFIA
scala: 1:2880.
rif. doc.
fotografica

prospetto

sud



Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Valbella

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord

COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

**PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO**

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Valbella

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.: Valbella

Schedatura storica

Particolari
costruttivi



prospetto

ovest

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamao va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 207

LOCALITA Valbella - Drizl

DATA RILIEVO: 10.05.1994

DATI TECNICI:

p.ed. 484

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

ed. prev. Residenziale

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

sottoutilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

scale esterne

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

raso sasso

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

forestale

ACCESSO EDIFICIO

forestale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

sterrato

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

risanam. Conservativo

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica


**PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO**

Schedatura storica

Numero 214	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 428
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo dicembre 2004
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Carli
Indirizzo/Località Tingherla	

CARTOGRAFIA
scala: **1:2880**

 rif. doc
fotografica



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud/ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Tingherla**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord/ovest.....

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Tingherla**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord/est

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud/est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.: **Tingherla**

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud/ovest

COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 214

LOCALITA' Tingherla

DATA RILIEVO: dicembre 04

DATI TECNICI:

p.ed. 428

RILEVATORE: Molinari - Carli

TIPOLOGIA FUNZIONALE

baita

EPOCA DI COSTRUZIONE

tra 1860 - 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

trasformata

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

SERRAMENTI

legno

INTONACO

VOLUME

ampliamenti

COPERTURA: forma

due falde

COPERTURA: manto

tegole cemento

COPERTURA: colore

marrone

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

lattonerie - camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde aperto

RECINZIONE

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI


COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 215	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo FRASSILONGO	Data rilievo 17.05.1994
Comune Catastale FRASSILONGO	Rilevatore Molinari - Tomasi
Indirizzo/Località	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: **FRASSILONGO**

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2

prospetto

ovest



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

nord



COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRASSILONGO
CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: FRASSILONGO

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4

prospetto

est



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Frassilongo - Gamoa va Garait

Censimento patrimonio edilizio montano
art.24 bis L.P. 22/91

SCHEDA n. 215

LOCALITA Eick

DATA RILIEVO: 17.05.1994

DATI TECNICI:

p.f. 1945/11

RILEVATORE: Molinari - Tomasi

TIPOLOGIA FUNZIONALE

ed. prev. Residenziale

EPOCA DI COSTRUZIONE

posteriore 1939

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

modificata

USO ATTUALE

abitativo

GRADO DI UTILIZZO

utilizzato

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO:

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

pietra più legno

ELEMENTI IN AGGETTO

ballatoi

COPERTURA: forma

due falde

SERRAMENTI

legno

INTONACO

sbriciato

COPERTURA: manto

lamiera ondulata

VOLUME

originale

COPERTURA: colore

zincato

PARTICOLARI DI PREGIO

COPERTURA: accessori

canali in legno - camini

PERTINENZE:

SPAZI DI PERTINENZA

verde recintato

RECINZIONE

steccato in legno

COSTRUZIONI ACCESSORIE

VIABILITA':

ACCESSO AREA

comunale

ACCESSO EDIFICIO

comunale

PAVIMENTAZIONE ACCESSO

asfalto

PREVISIONE NEL PIANO IN VIGORE

zona agropastorale

VINCOLI LEGISLATIVI

NOTE

DATI TECNICI DI PROGETTO:

CATEGORIE D'INTERVENTO

ristrutturazione

TIPOLOGIA DI PROGETTO

baita

VINCOLI PROGETTUALI

COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

Servizio Urbanistica